

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**Novo Gama**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**

**RF 0102/2014 – GESB**

**Goiânia, agosto de 2014**

## ÍNDICE

1.	<b>APRESENTAÇÃO</b>	3
2.	<b>OBJETIVOS</b>	3
3.	<b>MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</b>	3
4.	<b>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E SERVIDORES DA SANEAGO</b>	4
5.	<b>IDENTIFICAÇÃO DA GRS</b>	4
6.	<b>DESCRIÇÃO DO PROBLEMA</b>	4
7.	<b>RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</b>	4
7.1.	<b>Registro fotográfico</b>	5
8.	<b>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</b>	6

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0102/2014-GESB

#### 1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* das obras em andamento e das que já foram concluídas pela Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **20 de agosto de 2014**, no município de **Novo Gama**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Luziânia**.

Goiânia, 21 de agosto de 2014.

#### 2. OBJETIVOS

- ❑ Fiscalizar, a pedido do Tribunal de Justiça Comarca Novo Gama (Ofício nº 116/2014 de 20/02/2014), onde solicita informações complementares sobre a construção de 01 (um) reservatório apoiado com capacidade para 300m<sup>3</sup> no bairro Mont Serrat.

#### 3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- ❑ Envio de Ofício solicitando relatório detalhado de todas as obras de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água tratada;
- ❑ Reunião com gerentes do distrito de Novo Gama e representantes da GRS de Luziânia;
- ❑ Vistoria *in loco* no Reservatório objeto deste questionamento.

## 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Rogério Ferreira da Silva	Assessor Especial C	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Eng: Dijalma Bispo de Oliveira	Apoio Técnico	SANEAGO
Valdemir José Guedes	Gerente do Distrito	SANEAGO

## 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Luziânia, devidamente identificada a seguir:

<b>Endereço</b>	Av. Santa Maria, Qd. 28, Lt. 09, Setor Aeroporto
<b>Cidade/Estado</b>	Luziânia
<b>DDD/Telefone/Fax</b>	(61) 3622 1712
<b>Gerente</b>	Helio Leão

## 6. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Em 20 de fevereiro de 2014 foi encaminhado à AGR, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás da Comarca de Novo Gama, o Ofício nº 116/2014 solicitando esclarecimentos sobre a construção de 01 (um) reservatório apoiado metálico com a capacidade de 300m<sup>3</sup> no bairro Mont Serrat.

## 7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Com a Fiscalização realizada no município de Novo Gama no dia 20/08/2014, a equipe técnica da Gerencia de Saneamento Básico da AGR, constatou que o reservatório acima mencionado objeto de questionamento do Tribunal de Justiça da Comarca Novo Gama, não se encontra no bairro Mont Serrat, mas sim no Setor Santa Luzia, com capacidade máxima de 300m<sup>3</sup>. No mesmo local encontra-se mais 01 (um) reservatório elevado metálico com capacidade máxima de 50m<sup>3</sup>.

A concessionária atende no setor a 400 ligações, com perspectiva de ampliação deste número, pois o reservatório de 300m<sup>3</sup> não se encontra pronto na sua totalidade (fotos 01 e 02).

Além disso, a equipe técnica de fiscalização esteve no Setor Boa Vista, local onde se encontram os reservatórios que abastecem o Setor Mont Serrat e outros bairros (fotos 03 a 06). Neste setor verificou-se a existência dos seguintes reservatórios (tipo/capacidade/local que abastece):

- ❑ Elevado de concreto, com capacidade máxima de reservação de 100m<sup>3</sup> para abastecer ligações na parte alta do Setor Boa Vista II;
- ❑ Apoiado de concreto, com capacidade máxima de reservação de 200m<sup>3</sup> interligado ao reservatório apoiado metálico 100m<sup>3</sup> para abastecer o Setor Mont Serrat;
- ❑ Apoiado de concreto, com capacidade máxima de reservação de 1.000m<sup>3</sup>, em construção, e que será interligado aos demais reservatórios até dezembro de 2014;
- ❑ Apoiado metálico, com capacidade máxima de reservação de 100m<sup>3</sup> interligado ao reservatório apoiado de concreto armado com capacidade de 200m<sup>3</sup>.

## 7.1. Registro fotográfico



**Foto 1** – Res. apoiado 300m<sup>3</sup> - St. Sta. Luzia



**Foto 2** – Res. elevado 50m<sup>3</sup> - St. Sta. Luzia



**Foto 3** - Res. apoiado 1000m<sup>3</sup> - Setor Boa Vista



**Foto 4** - Res. apoiado 100m<sup>3</sup> - Setor Boa Vista

**Foto 5** – Res. elevado 100m<sup>3</sup> - St. Boa Vista**Foto 6** - Res. apoiado 200m<sup>3</sup> - St. Boa Vista

## 8. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

---

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico

---

**Rogério Ferreira da Silva**  
Assessor Especial C

---

**Wilson Robertos dos Santos**  
Técnico em Mineração

RFS/WRS