

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**Itapaci**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO**

**RF 0062/2014 – GESB**

**Goiânia, maio de 2014**

## ÍNDICE

1. <i>Apresentação</i>	3
2. <i>Objetivos</i>	3
3. <i>Mecanismos de Fiscalização</i>	4
4. <i>Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO</i>	4
5. <i>Identificação da GRS</i>	4
6. <i>Resultados da Fiscalização</i>	5
6.1 <i>Quantitativo de Determinações</i>	5
6.2 <i>Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso</i>	5
6.3 <i>Registro fotográfico</i>	5
7. <i>Equipe de Fiscalização</i>	6

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0062/2014-GESB

#### 1. Apresentação

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **20 de maio de 2014**, no município de Itapaci, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Ceres.

Goiânia, 28 de maio de 2014.

#### 2. Objetivos

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Itapaci**, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de **Itapaci**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 135/2009 e Termos de Notificação 368/2009 e 369/2009;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.

#### 3. Mecanismos de Fiscalização

- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Vistoria nos laboratórios (acondicionamento/identificação dos reagentes/validade dos produtos);
- Inspeção nos postos de atendimento;
- Análise e avaliação de documentos (contábeis, fiscais, certificados, contratos de serviços terceirizados, procedimentos, instruções normativas, etc.);
- Entrevistas com funcionários;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

## 4. Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Guilherme Borges de Lima	Supervisor	AGR
Rogério Ferreira da Silva	Assessor Especial C	AGR
Donisete José Teles	Gerente do Distrito	SANEAGO

## 5. Identificação da GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Ceres, devidamente identificada a seguir:

<b>Endereço</b>	Rua 22 s/nº
<b>Cidade/Estado</b>	Ceres
<b>DDD/Telefone/Fax</b>	(62) 3323 1543
<b>Gerente</b>	Fernando Antônio Rodrigues

## 6. Resultados da Fiscalização

## 6.1 Quantitativo de Determinações

<b>Emitidas</b>	<b>02</b>
Cumpridas	-
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	<b>02</b>
Com prazos ainda em vigor	-

## 6.2 Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso

TN <sup>1</sup>	Determinações em Tramitação	AI <sup>2</sup>	Obs.
368/2009	Presença de trincas, infiltração, pintura desgastada e perda de revestimento - ETA.	096/2009	Foto 1– Determinação cumprida após a emissão do AI
369/2009	Presença de trincas, eflorescência e corrosão na tampa de inspeção – Reservatório ETA.	097/2009	Foto 2– Determinação cumprida após a emissão do AI

1. Número do Termo de Notificação.

2. Resolução 231/2005-CG.

## 6.3 Registro fotográfico



Foto 1 – ETA pintura restaurada.



Foto 2 – Reservatório ETA totalmente restaurado

## 7. Equipe de Fiscalização

---

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico

---

**Guilherme Borges de Lima**  
Supervisor

---

**Rogério Ferreira da Silva**  
Assessor Especial C

GBL/RFS