

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**PLANALTINA DE GOIÁS**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO**

**RF 0024/2017 – GESB**

**Goiânia, maio de 2017**

## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b><i>APRESENTAÇÃO</i></b> _____	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b><i>OBJETIVOS</i></b> _____	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b><i>MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</i></b> _____	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b><i>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</i></b> _____	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b><i>IDENTIFICAÇÃO DA GRS</i></b> _____	<b>4</b>
<b>5.1</b>	<b><i>FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações</i></b> _____	<b>5</b>
<b>5.1.1</b>	<b><i>Determinações Cumpridas</i></b> _____	<b>5</b>
<b>5.1.2</b>	<b><i>Determinações com Prazo em Vigor</i></b> _____	<b>5</b>
<b>5.2</b>	<b><i>REGISTRO FOTOGRÁFICO</i></b> _____	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b><i>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</i></b> _____	<b>7</b>

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0024/2017-GESB

#### 1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **18/04/2017**, no município de **Planaltina de Goiás**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Formosa**.

Goiânia, 4 de maio de 2017.

#### 2. OBJETIVOS

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de **Planaltina de Goiás**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **086/2016-GESB** e Termos de Notificação **148, 149, 150, 151/2016**;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.



### 3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Análise e avaliação de documentos (contábeis, fiscais, certificados, contratos de serviços terceirizados, procedimentos, instruções normativas, etc.);
- Entrevistas com funcionários;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não conformidades detectadas.

### 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Canuto Marcos A. Maia	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
Darwin Teixeira Lima	Fiscal	AGR
Leandro Teles Rabelo	Supervisor de Produção	SANEAGO

### 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Formosa**, devidamente identificada a seguir:

<b>Endereço</b>	Rua BH Foimam s/nº
<b>Cidade/Estado</b>	Formosa
<b>DDD/Telefone/Fax</b>	(61)36371093
<b>Gerente</b>	Aritana da Silva Oliveira

## 5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

<b>Emitidas</b>	<b>04</b>
Cumpridas	03
Não cumpridas	-
Com prazos ainda em vigor	01

### 5.1.1 Determinações Cumpridas

TN <sup>1</sup>	Não Conformidades Detectadas	Obs.
148/2016	RAP Caixa de reunião - Jardim das Paineiras, com vazamento nas bombas	Foto 1
149/2016	RAP Escritório (1.200 m <sup>3</sup> ) - com infiltrações e pintura desgastada	Foto 2
150/2016	RAP Caixa de reunião - Jardim das Paineiras, com perda de revestimento no abrigo de cloração parte interna e externa	Foto 3

1. Número do Termo de Notificação.

### 5.1.2 Determinações com Prazo em Vigor

TN <sup>4</sup>	Determinações com Prazo em Vigor	Vencimento
0151/2016	Providenciar guarda-corpos de proteção na escada, cobertura e área dos registros de saída - RAP Itapuã II. Providenciar guarda-corpos de proteção na cobertura - Reservatório semi-enterrado do escritório	12/07/2017

4. Número do Termo de Notificação.

## 5.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1** – RAP caixa reunião - Jardim das Paineiras - Reparado vazamento bombas



**Foto 2** – RAP Escritório - Reparadas infiltrações e pinturas desgastadas



**Foto 3** – RAP caixa reunião - Jardim das Paineiras - Reparado revestimento no abrigo de cloração (interno e externo)

## 6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

---

**Darwin Teixeira Lima**  
Fiscal

---

**Canuto Marcos A. Maia**  
Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação

---

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico



# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO	0024/2017	REL0007V.16
-------------------------------	-----------	-------------