

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**ETE Corumbaíba**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO**

**RF 0033/2017 – GESB**

**Goiânia, maio de 2017**

## ÍNDICE

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. APRESENTAÇÃO</b>                                          | <b>3</b> |
| <b>2. OBJETIVOS</b>                                             | <b>3</b> |
| <b>3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</b>                            | <b>4</b> |
| <b>4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</b> | <b>4</b> |
| <b>5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA</b>                            | <b>5</b> |
| <b>7. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS</b>                | <b>5</b> |
| <b>8. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</b>                            | <b>6</b> |
| <b>8.1 RECOMENDAÇÕES</b>                                        | <b>6</b> |
| <b>8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>                                 | <b>6</b> |
| <b>Anexo I - Arcabouço Legal</b>                                | <b>7</b> |
| <b>9. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</b>                                | <b>7</b> |

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0033/2017-GESB

#### 1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **15 de maio de 2017**, no município de **Corumbaíba**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Morrinhos**.

Goiânia, 26 de maio de 2017.

#### 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Corumbaíba**, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores se for o caso.



### 3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas unidades de esgotamento sanitário;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Vistoria nos laboratórios (acondicionamento e identificação dos reagentes, validade dos produtos, etc.);
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não conformidades detectadas.

### 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

| Nome                            | Função                       | Vínculo |
|---------------------------------|------------------------------|---------|
| Eduardo Henrique da Cunha       | Gerente de Saneamento Básico | AGR     |
| Alessandra Francisca dos Santos | Bióloga                      | AGR     |
| Wilson Roberto dos Santos       | Técnico em Mineração         | AGR     |
| Darwin Teixeira Lima            | Fiscal                       | AGR     |
| Rodrigo da Costa Ferreira       | Operador de Sistema          | SANEAGO |

### 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Morrinhos**, devidamente identificada a seguir:

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Endereço</b>         | Rua Prefeito Manuel Lemes de Mendonça nº 320 Setor Oeste |
| <b>Cidade/Estado</b>    | Morrinhos                                                |
| <b>DDD/Telefone/Fax</b> | (64) 3417 3300 / (64) 3417 2305                          |
| <b>Gerente</b>          | Halei Moreira de Carvalho                                |

## 6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

| Descrição do SES <sup>1</sup> |                            | ETE <sup>2</sup>    |  |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--|
|                               |                            | Corumbaíba          |  |
| Corpo Receptor                |                            | Córrego Arrependido |  |
| Eficiência (%)                |                            | 93                  |  |
| Vazão (l/s)                   |                            |                     |  |
| Tipos de Lagoas               | Anaeróbia                  | 02                  |  |
|                               | Facultativa                | -                   |  |
|                               | Aerada Facultativa         | 02                  |  |
|                               | Aerada de Mistura Completa | -                   |  |
|                               | Maturação                  | 02                  |  |
|                               | Sedimentação               | -                   |  |
| Decantadores                  |                            | -                   |  |
| Disposição das lagoas         |                            | Série               |  |
| Aeradores                     |                            | -                   |  |
| Reatores                      |                            | -                   |  |
| EEE <sup>3</sup>              |                            | 01                  |  |

1. Sistema de Esgotamento Sanitário

2. Estação de Tratamento de Esgoto

3. Estações Elevatórias de Esgoto. Relação com os nomes das estações elevatórias no item 6.

## 7. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

| Identificação | Nº de Conjuntos Moto-Bombas | Nº de Conjuntos Reservas | Local para onde a água é bombeada |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| EEE           | 02                          | 1                        | ETE                               |

## 8. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

| Unidades | Descrição da Não Conformidade                                         | Artigo Infringido <sup>1</sup> | D <sup>2</sup> | Determinação                                | Prazo (dias) | Obs.:     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|
| ETE      | Local inadequado para estocagem de materiais e ferramentas (banheiro) | Art. 11, inciso XIV            | 1              | Providenciar a organização das instalações. | 30           | Foto - 01 |

1. Resolução Normativa nº 025/2015 – CR, descrição no Anexo I.

2. Número da Determinação.

### 8.1 RECOMENDAÇÕES

Durante a fiscalização foi observado à dificuldade no repasse de informações por parte dos operadores, colaboradores terceirizados e ate mesmo por gerentes. Diante disso a Gerência de Saneamento faz algumas recomendações com a intenção de evitar futuras autuações:

- Cópia da documentação legal da ETE e Elevatórias
- Laudos atualizados dos resultados de análise
- Valores atualizados de vazão e eficiência

### 8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1** – Local inadequado de estocagem  
de materiais e ferramentas

## Anexo I - Arcabouço Legal

### RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2015 – CR

- Art. 11, inciso XIV

“manter as instalações do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em mau estado de limpeza e organização;”

## 9. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

---

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico

---

**Alessandra Francisca dos Santos**  
Bióloga

---

**Wilson Robertos dos Santos**  
Técnico em Mineração

---

**Darwin Teixeira Lima**  
Fiscal

AFS/WRS